



## PADS VX.2.16 Release Notes



### PADS Designer

- EBS-129235 – Global Signal 심볼이 연결된 포트 심볼에 글로벌 넷 이름을 부여하지 않는 현상 개선
- EBS-143606 – 특정 작업 절차 수행 시 핀과 넷 연결이 끊기는 현상 개선
- EBS-144250 – UNDO 수행 후 속성(Property) 값이 복원되지 않는 현상 개선
- EBS-148189 – Eagle 변환(Eagle Translation) 중 발생하는 오류 개선
- EBS-149909 – Bus에 Net 연결 시 발생하는 이슈 개선
- EBS-153728 – Add Block 명령으로 계층 블록 생성 시 일부 넷 속성이 유실되는 현상 개선
- EBS-153729 – 넷 프로세스 리스트를 가진 와이어를 계층 블록에 복사/붙여넣기 할 때 넷 속성이 유실되는 현상 개선
- EBS-159137 – 프로젝트 복구 실패, ICDB 프로젝트 백업/복원 실패 현상 개선
- EBS-159766 – Global Tap Signal 이름 변경 후 넷에 전파되지 않는 현상 개선



### HyperLynx AMS

- EBS-158900 – AMS에서 IBIS AMI 지원 관련 정보가 제공되지 않는 현상 개선



### PADS Layout

- EBS-157594 – 사전 설정된 정렬 및 방향을 가진 Through-hole 부품이 PADS Layout으로 올바르게 가져와지지 않는 현상 개선
- EBS-158637 – Flooding으로 인해 치명적인 쇼트가 생성되며, 해당 쇼트(간격 위반)를 Verify Design에서 감지하지 못하는 현상 개선
- EBS-162503 – ODB++ Export시 SIP 경고가 발생하는 현상 개선