



PADS VX.2.14 Release Notes

- August 2023-



PADS Designer

- EBS-82743 – Databook의 New search창을 사용하여 여러 항목을 선택하고 더블 클릭했을 때 PADS Designer에서 부품이 선택되지 않는 현상 개선
- EBS-139193 – DGND net segment 삭제 중 문제 발생 개선
- EBS-140389 – Pin Name에 [] 사용하면 Pin Number가 표시되지 않는 현상 개선
- EBS-142408 – [Edit] - [Find and Replace]에서 Ground symbol 추가 후 검색 중단 현상 개선
- EBS-143324 – EDIF 내보내기 문제 개선



PADS AMS

- EBS-105429 – Multiple step DC sweep 설정을 사용한 AMS 시뮬레이션 에러 발생 개선



PADS Logic

- EBS-142000 – Altium schematics Translator에서 에러 발생 개선
- EBS-141226 – Altium Hierarchical Schematic을 Import할 경우 충돌 발생 현상 개선



PADS Layout

- EBS-141703 – Copper hatch grid를 0으로 설정 시 PADS 3D Adapter 에러 발생 개선
- EBS-141864 – 일부 Conditional rules가 제거되면 Isolated copper가 삭제되는 현상 개선



PADS Router

- EBS-145007 – Router Flooding에서 복귀하면 특정 Copper가 삭제되는 현상 개선